
Amt für Umwelt

Thurgau

Kataster der belasteten Standorte (KbS)

Zuständigkeit	TG	
Gemeinde	Romanshorn	**Reg. Nr. 4436 D 22**
Objekt	Schlackendeponie südöstlich Hydrel	Status: Katastereintrag
		weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Koordinaten	2'746'164/1'270'761	Massstab 1:700



Standort Betroffene Parzellen

Reproduziert mit Bewilligung des Amtes für Geoinformation des Kantons Thurgau

Betroffene Parzellen

Parzellen-Nr.	Grundbuch	Gemeinde
1884	Romanshorn	Romanshorn

Amt für Umwelt

Thurgau

Kataster der belasteten Standorte (KbS)

Haftungsausschluss

Der Kataster der belasteten Standorte (KbS) ist ein dynamisches Arbeitsinstrument, welches jederzeit ergänzt oder angepasst werden kann. In der öffentlichen Kartendarstellung sind nur jene Standorte aufgeführt, bei welchen den Grundeigentümern bereits ein Entscheid über den KbS-Eintrag zugestellt wurde und für welche der Vollzug beim Kanton Thurgau liegt. Die "Nicht-Darstellung" von Standorten bietet demnach keine Gewähr, dass das Areal frei von jeglichen Abfall- oder Schadstoffbelastungen ist. Bitte beachten Sie gegebenenfalls ebenso die Kataster der belasteten Standorte des Bundes (VBS, BAV, BAZL, ASTRA). Die Darstellung als Symbole (Rauten, Dreiecke und Quadrate) erlauben keine Rückschlüsse auf die Ausdehnung des Belastungsperimeters. Für weitere Standortinformationen wenden Sie sich bitte an das Amt für Umwelt, Abteilung Abfall und Boden, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld (Telefon 058 345 51 89, E-Mail umwelt.afu@tg.ch).